

大型バスの車枠のサービスキャンペーンについて

平成 22年1月25日

(開始日：平成22年1月26日)

平成22年1月25日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 後軸前側クロスメンバに取り付けられている床材骨格締結用ブラケットにおいて、溶接部の強度が不足しているため、当該部位に亀裂が発生するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該ブラケットに補強材を追加します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-JP252NAN	JP252N-10001～JP252N-10446 平成11年10月15日～平成17年6月27日	353
	製作期間の全体の範囲 平成11年10月15日～平成17年6月27日	合計353台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。