

中型トラック 原動機（エンジン制御ユニット）のリコールについて

（届出日：令和7年4月10日、作業開始日：令和7年4月11日）

リコール番号 5641

UDトラックに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただけますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

エンジン制御ユニットにおいて、設定値の書き込み指示が不適切なため、汎用故障診断ツールで車両識別番号(VIN)を表示することができません。そのため、保安基準に適合していません。

2. 改善の内容

エンジン制御ユニットの設定値を書き換え致します。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が発売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2KG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000004	4	
	2PG-BVR26U4		令和6年9月24日～令和6年10月17日		
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000023	23	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月11日～令和6年12月23日	(計27台)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



エンジン制御ユニット



基準不適合発生箇所

エンジン制御ユニットにおいて、設定値の書き込み指示が不適切なため、汎用故障診断ツールで車両識別番号（VIN）を表示することができない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容:
全車両、エンジン制御ユニットの設定値を書き換える。

識別 : 運転席ステアリングコラムブラケット部に、識別ペイント（白色）を塗布する。

注 : は、措置する部品を示す。