

大型トラック 連結装置（フランジロックナット：第五輪カブラプレート固定用）のリコールについて

（届出日：令和7年4月8日、作業開始日：令和7年4月9日）

リコール番号 5639

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただけますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

重量物輸送用トラックにおいて、第五輪カブラを載せるカブラプレートの取付け工程が不適切なため、当該プレートの左右前側が非正規のボルト・ナットで締結されているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルト・ナットが緩み、最悪の場合、走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがあります。

2. 改善の内容

第五輪カブラプレートの左右前側（最大4か所）のボルト・ナットを正規品に交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	改善対象車台番号の範囲及び製作期間	改善対象車の台数	備考
UDトラックス	2KG-GW6DAH 2PG-GW6DAH	「クオン」	JNCMDA0D2PU086150 ～ JNCMDA0D5RU095265 令和5年8月29日 ～ 令和6年6月20日	10	
	2DG-GW6EAH		JNCMDA0D6PU082649 ～ JNCMDC0D3RU098046 令和5年5月29日 ～ 令和6年9月9日	71	
	2DG-GW6ELH		JNCMDC0D4PU082631 ～ JNCMC90DXSU099268 令和5年6月14日 ～ 令和6年10月10日	109	
	（計4型式）	（1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和5年5月29日 ～ 令和6年10月10日	（計190台）	

<ご注意>

- 対象車両に含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】



UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

重量物輸送用トラックにおいて、第五輪カブラを載せるカブラプレートの取付け工程が不適切なため、当該プレートの左右前側が非正規のボルト・ナットで締結されているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルト・ナットが緩み、最悪の場合、走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、第五輪カブラプレートの左右前側（最大4か所）のボルト・ナットを正規品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：ロックナットに黄色ペイントを塗布する。