

## 走行装置（空気入ゴムタイヤ）のリコールについて

（届出日：令和8年3月12日、作業開始日：令和8年3月13日）

リコール番号 5780

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分なため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがあります。そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがあります。

### 2. 改善の内容

スタッドレスタイヤサイドウォール部の製造番号（年週コード）を確認し、該当する場合は当該タイヤを良品に交換いたします。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 車名      | 型式        | 通称名   | リコール対象車両の車台番号の範囲及び製作期間        | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|-----------|-------|-------------------------------|------------|----|
| UDトラックス | 2RG-CG5FA | 「クオン」 | JNMC10G1RU097138<br>令和6年7月30日 | 1          |    |
|         | （計1型式）    | （1車種） | （製作期間の全体の範囲）<br>令和6年7月30日     | （計1台）      |    |

#### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

#### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



\*対象は左右、スペアタイヤ含むすべてのタイヤ



スタッドレスタイヤ

サイドウォール上の年週コードに  
1XMW2024 又は 1XMW2124  
が記載されているものが交換対象



製造番号 (年週コード)

## 基準不適合発生箇所

大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分のため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがある。  
そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがある。

## 改善の内容

スタッドレスタイヤサイドウォール部の製造番号（年週コード）を確認し、該当する場合は当該タイヤを良品に交換する。

注：          内は必要に応じて交換する部品を示す。

識別：タイヤ側面の製造番号（年週コード）を識別とする。