

# 大型バス電気装置（電気配線）のリコールについて

平成 29年12月7日

## リコール届出番号4155

UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。  
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

大型バスの発電機に接続されているワイヤーハーネスにおいて、電源ケーブルと信号線の固定方法が不適切なため、走行中の車体振動により信号線が損傷・断線することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、発電制御ができなくなり、発電機によるバッテリーの充電が行われず警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、信号線を新品に交換のうえ再度配策し、結束バンドで固定します。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
ニッサン ディーゼル	ADG- RA273KAN ADG- RA273KAN改 PDG- RA273KAN PDG- RA273KAN改	「 - 」	RA273K-00001 ~ RA273K-10219 平成17年5月19日 ~ 平成22年1月 28日	244

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数
	ADG- RA273MAN ADG- RA273MAN改 PDG- RA273MAN PDG- RA273MAN改		RA273M-00019 ~ RA273M-10215 平成17年9月12日 ~ 平成21年12月 7日	280
	ADG- RA273PAN ADG- RA273PAN改 PDG- RA273PAN PDG- RA273PAN改		RA273P-00018 ~ RA273P-10217 平成17年9月8日 ~ 平成21年12月 16日	79
	ADG-RA273TAN ADG-RA273TAN 改		RA273T-00002 ~ RA273T-00233 平成17年5月19日 ~ 平成18年2月 16日	25
	ADG- RA273RBN ADG- RA273RBN改	「ｽﾊﾟｰｽﾌﾟｰ-」	RA273R-00001 ~ RA273R-00079 平成17年7月8日 ~ 平成20年6月6 日	60
		「ｽﾊﾟｰｽｲﾝｸﾞ 」	RA273R-00026 ~ RA273R-00081 平成17年12月15日 ~ 平成18年4月 24日	19
	PKG-RA274KAN	「ｽﾊﾟｰｽﾗﾝﾅｰ」	RA274K-00007 ~ RA274K-01276 平成18年5月11日 ~ 平成21年12月 22日	548
	PKG- RA274MAN PKG- RA274MAN改		RA274M-00008 ~ RA274M-01282 平成18年5月15日 ~ 平成22年1月 18日	551
	PKG-RA274PAN PKG-RA274PAN 改		RA274P-00242 ~ RA274P-01249 平成18年10月23日 ~ 平成21年11 月4日	63
	PKG- RA274RBN PKG- RA274RBN改		RA274R-00001 ~ RA274R-00194 平成18年5月18日 ~ 平成22年1月 13日	194
	PKG-RA274TAN PKG-RA274TAN 改		RA274T-00033 ~ RA274T-01297 平成18年6月5日 ~ 平成22年1月22 日	124

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラックス	PDG- RA273KAN PDG- RA273KAN改	「ー」	RA273K-10222 ~ RA273K-10230 平成22年3月26日 ~ 平成22年6月 29日	6
	PDG- RA273MAN PDG- RA273MAN改		RA273M-10220 ~ RA273M-10225 平成22年3月18日 ~ 平成22年3月 29日	4
	PDG- RA273PAN		RA273P-10226 平成22年4月20日	1
	PKG-RA274KAN	「ｽﾊﾟｰｽﾗﾝﾅｰ」	RA274K-01275 ~ RA274K-01428 平成22年2月4日 ~ 平成22年7月16 日	24
	PKG- RA274MAN		RA274M-01298 ~ RA274M-01484 平成22年2月8日 ~ 平成22年8月20 日	153
	PKG-RA274TAN		RA274T-01341 ~ RA274T-01429 平成22年3月12日 ~ 平成22年7月7 日	11
	(計 6型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年5月19日 ~ 平成22年8月 20日	(計2,386台 )

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室



〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



大型バスの発電機に接続されているワイヤーハーネスにおいて、電源ケーブルと信号線の固定方法が不適切なため、走行中の車体振動により信号線が損傷・断線することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、発電制御ができなくなり、発電機によるバッテリーの充電が行われず警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、信号線を新品に交換のうえ再度配策し、結束バンドで固定する。

注：  内は措置する部品を示す。

識別：固定用クランプに、白色ペイントを塗布して識別する。