

# 小型トラックのファンプーリーブラケットのサービスキャンペーンについて

平成 20年6月2日

(開始日：平成20年5月下旬)

平成20年5月30日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している日産自動車株式会社が、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 原動機に組み付けているファンプーリーの位置が不適切なため、当該プーリー部で補機ベルトの軌道がずれており、当該ベルトが次のプーリーへの進入時に摩擦力が増大して、異音が発生するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該プーリーブラケットの取り付け部にワッシャを追加します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
CBF-NSQ1F24	SQ1F24-500101～SQ1F24-500103 平成19年10月9日～平成20年3月4日	3
CBF-NSQ2F24	SQ2F24-500101～SQ2F24-500103 平成19年10月9日～平成20年4月7日	3
計2型式	製作期間の全体の範囲 平成19年10月9日～平成20年4月7日	合計6台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。